Plano de Contingência Municipal de Proteção e Defesa Civil

Município de **Miraselva - PR**

O presente Plano de Contingência Municipal estabelece diretrizes para ações de resposta a desastres envolvendo **Deslizamentos, Alagamentos, Inundações, Enxurradas, Granizos, Vendavais e Tempestades**.

Versão 20, atualizado em 16/11/2026

Plano de Contingência Municipal de Proteção e Defesa Civil
Município de Miraselva - PR

Sumário

1. Introdução..... 3
1.1. Documento de Aprovação..... 3
1.2. Página de Assinaturas..... 4
1.3. Instruções para o uso do plano..... 5
1.4. Instruções para a manutenção do plano..... 6
2. Finalidade..... 6
2.1. Pressupostos do Planejamento..... 6
3. Caracterização do Cenário..... 7
3.1. Áreas de Alagamento..... 8
3.2. Áreas de Deslizamento..... 30
3.3. Áreas de Inundação..... 32
4. Cadastro de Abrigos..... 34
4.1. Quando ativar o abrigo..... 34
5. Cadastro de Recursos..... 38
6. Ativação do Plano..... 43
6.1. Autoridade de Ativação..... 43
6.2. Critérios para Ativação..... 43
6.3. Procedimentos para Ativação..... 44
7. Desmobilização do Plano..... 45
7.1. Critérios para a desmobilização..... 45
7.2. Autoridade para desmobilização..... 45
7.3. Procedimentos para desmobilização..... 45
8. Ações Operacionais..... 46
8.1. Monitoramento..... 46
8.2. Prioridades na gestão da ocorrência..... 47
9. Ações de Resposta..... 48
10. Instalação do sistema de comando de incidentes..... 49
10.1. Organograma do SCI..... 51
11. Atribuições Gerais..... 52

1. INTRODUÇÃO

1.1. Documento de Aprovação

O plano de Contingencia de Proteção e Defesa Civil - PLANCON para **deslizamentos, alagamentos, inundações, granizo, vendavais e tempestades** no município de **Miraselva - PR** estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente na resposta a emergências e desastres relacionados a estes eventos naturais.

O presente Plano foi elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil de **Miraselva - PR** identificados na página de assinaturas, os quais assumem o compromisso de atuar de acordo com a competência que lhes é conferida, bem como realizar as ações para a criação e manutenção das condições necessárias ao desempenho das atividades e responsabilidades previstas neste Plano.

1.2. Página de Assinaturas

Nome	Instituição	Assinatura
GUSTAVO JULIANI VICENTE ANTIVERI	SECRETARIO (COMPDEC)	
JOÃO MARCOS FERRER	PREFEITO MUNICIPAL	
JOSÉ ROBERTO BUENO	DIRETOR OPERACIONAL (COMPDEC)	
MARIO HENRIQUE SANCHEZ DOS SANTOS	COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
ROGERIO APARECIDO DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COMPDEC)	

1.3. Instruções para uso do plano

O presente plano foi metodologicamente planejado para o uso prático facilitando a coleta e a busca de informações dentro do município, focando o atendimento a desastre. Para um uso mais operacional é interessante que o usuário deste plano faça a sua impressão colorida, pois cada uma das áreas abaixo é destacada com uma cor diferenciada no canto de cada página para um manuseio mais prático:

- **Caracterização do Cenário (AZUL):** Resultante da coleta de informações de áreas com recorrência de desastres ou locais com alta suscetibilidade a ocorrências, sendo pontuadas e caracterizadas de acordo com a sua infraestrutura, ocupação e população. Estas localidades cadastradas denominamos de "áreas de atenção";

- **Cadastro de Abrigos (AMARELO):** Através deste formulário busca-se não apenas somente identificar o local físico com a possibilidade para o abrigamento de pessoas vítimas de desastres, mas construir uma lógica na concepção que é a formação de um abrigo, identificando as funções básicas para um funcionamento harmonioso, bem como elencar os atores deste contexto;

- **Cadastro de Recursos (VERDE):** Nesta etapa do plano busca-se os principais recursos que usualmente são utilizados quando em um momento de desastre, referenciando-se seu quantitativo e contato para um acesso eficiente. Vale lembrar que o plano parte de ponto básico podendo o município de acordo com a sua especificidade agregar mais recursos que ache interessante não se prendendo somente aos itens aqui elencados;

- **Ativação do Plano (VERMELHO):** Através deste é que são direcionadas as funções que deverão ser exercidas para a organização de uma gestão do desastre, destacando-se as pessoas com suas funcionalidades dentro do contexto do atendimento a ocorrência. Essas funções correspondem ao previsto no SCI (Sistema de Comando de Incidentes).

É importante saber:

O Coordenador Operacional é a pessoa responsável por organizar as primeiras ações de atendimento no momento da ocorrência. Ele é a fonte ígnea para a gestão do desastre, deve ser uma pessoa com poder de articulação entre as secretarias municipais, que consiga prover através de contatos os meios necessários para o atendimento inicial ao desastre. Sua atuação se inicia com o comunicado do evento e se encerra com a formação do comando do SCI

O Gabinete Gestor de Desastre (comando do SCI) é responsável pela operação como um todo. Cabe a ele desenvolver os protocolos e respostas geradas pelas demandadas provenientes do incidente. Para a concepção deste gabinete é interessante que as pessoas que irão fazer parte do mesmo contemplem as seguintes características:

A) Pessoas que tenham responsabilidade pelas suas ações;
B) Pessoas que tenham o controle e articulação de grande número de recursos;
C) Pessoas que tenham grande representatividade no contexto do município;
D) Pessoas que tenham responsabilidade legal para a questão;
E) Pessoas com poder de decisão;

Dentro deste contexto sugerimos, no âmbito municipal, que a composição do gabinete seja formada pelos representantes das pastas de Obras, Saúde, Defesa Civil, Segurança Pública e Prefeito Municipal.

1.4. Instruções para a manutenção do plano

Para melhoria do Plano de Contingência, os órgãos envolvidos na sua elaboração deverão realizar simulados conjuntos no mínimo **duas** vezes ao ano, sob a coordenação do **Coordenador Operacional**, emitindo relatório ao final de cada exercício, destacando os pontos do Plano de Contingência que merecem alteração ou reformulação, as dificuldades encontradas na sua execução e as sugestões de aprimoramento dos procedimentos adotados. Com base nas informações contidas nestes relatórios, os participantes deverão se reunir para elaborar a revisão do Plano, lançando uma nova versão que deverá ser distribuída aos órgãos de interesse

2. FINALIDADE

O plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil - PLANCON do município de **Miraselva - PR** estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na resposta a emergências e desastres quando da atuação direta ou indireta em eventos relacionados a estes desastres naturais, recomendando e padronizando a partir da adesão dos órgãos signatários os aspectos relacionados ao monitoramento, alerta, alarme e resposta, incluindo as ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes.

2.1. Pressupostos do Planejamento

Para a utilização deste Plano, admitem-se as seguintes condições e limitações presentes:

- A capacidade de resposta dos órgãos de emergência não sofre alterações significativas nos períodos noturnos, feriados e finais de semana, enquanto os demais órgãos dependerão de um plano de chamada para a sua mobilização nos períodos fora do horário comercial;

- É desejável que o tempo de mobilização interna de cada órgão envolvido neste plano seja de no máximo 2 (duas) horas, **independente do dia da semana ou horário do acionamento**;

- A mobilização dos órgãos estaduais de emergência ocorrerá em **2 (duas) horas** após ser autorizada;

- O monitoramento deverá ser capaz de estabelecer as condições para um alerta indicando a possibilidade de ocorrências com **5 (cinco) horas de antecedência** para deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos;

- Os sistemas de telefonia celular e rádio comunicação não serão afetados pelos eventos descritos nos cenários acidentais, e caso sejam afetados deverá ser acionado o mais rapidamente possível a REER (Rede Estadual de Emergência de Radioamadores) através dos telefones de plantão da CEDEC - (41) 3281-2513 ou (41) 99252-8250;

- O mau tempo pode ser um condicionante que impedirá o deslocamento de aeronaves para a região;

- O tempo de permanência em operação de representantes ou grupos de cada órgão dependerá das características do desastre;

- As funções desenvolvidas pelas instituições quando na recorrência de um desastre não ensejam qualquer tipo de remuneração, sendo considerado serviço de relevante interesse público;

3. CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO

Para a caracterização do cenário foi adotada uma metodologia que buscou levantar informações de áreas que apresentaram uma recorrência com relações aos desastres pertinentes a este plano. Para estas áreas adotou-se uma nomenclatura de "áreas de atenção", que são localidades que historicamente já estiveram envolvidas ou ainda se envolvem sazonalmente com algum dos tipos de ocorrências, como alagamentos, inundações ou deslizamentos. É importante ressaltar que cada área de atenção se refere a uma localidade especifica, se, por exemplo, no município há dois bairros que comumente alagam neste município há no mínimo duas áreas de atenção.

A ideologia do plano é de que cadastradas todas as "áreas de atenção" do município, seja possível, quando em um alerta meteorológico, poder priorizar, através da análise dos dados constante em cada área, qual localidade irá ter uma intervenção prioritária dos órgãos de resposta.

Lembrete: Para parâmetros de priorização de alerta nas áreas de atenção:

1º	Aquelas com maior concentração populacional correlacionada com a pior predominância construtiva;
2º	Aquelas com pior infraestrutura;
3º	Aquelas com mais pontos sensíveis dentro dos polígonos, como asilos, escolas, hospitais, etc;

Na sequência estão as fichas de cadastro destas áreas de atenção, divididas em três sessões:

1) Áreas de atenção de Alagamentos;

2) Áreas de atenção de Deslizamentos;

3) Áreas de atenção de Inundações;



Total de áreas: 15

Alagamento

Dados Básicos

Localidade: Área urbana - início da Rua Tancredo Neves até o final da Rua Fundo do Cemitério.

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área urbana sujeita a alagamentos em períodos de chuvas intensas, compreendendo o trecho entre o início da Rua Tancredo Neves e o final da Rua Fundo do Cemitério, no Município de Miraselva-PR. O local requer monitoramento e medidas preventivas para melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os riscos de alagamentos, incluindo a limpeza e desobstrução de galerias pluviais, bueiros e demais estruturas de drenagem existentes no trecho.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 10 **Prédios públicos:** 1 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
01 cemitério municipal: localizado no trecho da área de atenção, sujeito à entrada de águas pluviais provenientes das enxurradas que escoam pelas vias públicas. O acúmulo de água pode causar alagamentos, erosão do solo e danos à infraestrutura do cemitério, comprometendo o acesso e a circulação de pessoas, especialmente durante períodos de chuvas intensas.

População afetável: 30

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
O principal fator de risco é o escoamento concentrado das águas pluviais provenientes de enxurradas pelas vias públicas, no trecho entre o início da Rua Tancredo Neves e o final da Rua Fundo do Cemitério. Durante períodos de chuvas intensas, o volume de água escoado pelas ruas pode exceder a capacidade de drenagem existente, direcionando-se para o interior do cemitério municipal. Essa situação pode provocar alagamentos, erosão do solo, acúmulo de sedimentos e danos à infraestrutura do local, além de dificultar o acesso e a circulação de pessoas. A ausência ou insuficiência de dispositivos de drenagem, bem como a obstrução de galerias e bueiros, pode contribuir para o agravamento do problema.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Mario Henrique Sanchez dos Santos

Responsável pelo preenchimento: Mario Henrique Sanchez dos Santos

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local




Rua Paraná
Rua Vereador Antenor Baldoino da Silva
Rua Geraldo de Paula Faria
Rua Dom Pedro II
Rua Tancredo Neves
Avenida 25 de Julho
Rua Doutor Silas Pioli
Avenida Rolândia
Rua Olavo Ferreira
Rua Bahia
Área urbana - início da Rua Tancredo Neves até o final da Rua Fundo do Cemitério.

Dados Básicos

Localidade: Avenida Florestopolis/Trecho entre a Rua Ernesto Maetiasi a Rua Dep.Olavo Ferreira

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área urbana localizada na Avenida Florestópolis, entre a esquina da Rua Ernesto Maetiasi e a Rua Dep. Olavo Ferreira, onde existe 8 bueiros, que em período de chuvas intensas, o volume de aguas pluviais pode sobrecarregar a drenagem e provocar alagamentos no cruzamento e nas áreas próximas, dificultando a circulação de veículos e pedestre.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 16 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
Não tem nenhuma estrutura de atendimento dentro da área de atenção

População afetável: 50

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar os 8 bueiros existentes, provocando alagamentos no cruzamento da Rua Ernesto Maetiasi com a Rua Dep. Olavo Ferreira e nas áreas próximas. Não há estruturas de atendimento à população identificadas na área de atenção que possam ser diretamente afetadas pelo evento.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Mario Henrique Sanchez dos Santos

Responsável pelo preenchimento: ROGERIO APARECIDO DA SILVA

Cargo/função: Técnico Administrativo/Auxiliar Administrativo

Fotos do local




Avenida Florestopolis/Trecho entre a Rua Ernesto Maetiasi a Rua Dep.Olavo Ferreira
Avenida Florestopolis
Rua Olavo Ferreira
Rua Doutor Silas Pioli
Rua Ernesto Maetiasi
Avenida João Xxiii
Rua Dom Pedro Ii

Dados Básicos

Localidade: Avenida Papa João XXIII/Esquina com a Rua 15 de Novembro

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área localizada na Avenida Papa João XXIII, na esquina com a Rua 15 de Novembro, com sistema de drenagem pluvial composto por 1 bueiro. Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar a drenagem e provocar alagamentos no cruzamento e nas áreas próximas, dificultando a circulação de veículos e pedestres.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 1 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
01 Salão Paroquial, localizado nas proximidades da área de atenção, que poderá servir como ponto de apoio e acolhimento temporário à população afetada por alagamentos.

População afetável: 10

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar o bueiro existente, provocando alagamentos na Avenida Papa João XXIII, esquina com a Rua 15 de Novembro. O Salão Paroquial, localizado nas proximidades da área de atenção, poderá ser afetado, dificultando o acesso e comprometendo temporariamente sua utilização como ponto de apoio à população.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Mario Henrique Sanchez dos Santos

Responsável pelo preenchimento: ROGERIO APARECIDO DA SILVA

Cargo/função: Técnico Administrativo/Auxiliar Administrativo

Fotos do local



Dados Básicos

Localidade: Avenida Papa João XXIII/Esquina com a Rua Ernesto Maetiasi

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área localizada na Avenida Papa João XXIII, na esquina com a Rua Ernesto Maetiasi, com sistema de drenagem pluvial composto por 1 bueiro. Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar a drenagem e provocar alagamentos no cruzamento e nas áreas próximas, dificultando a circulação de veículos e pedestres.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 4 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
Não tem nenhuma estrutura de atendimento dentro da área de atenção.

População afetável: 30

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar o 1 bueiro existente, provocando alagamentos no cruzamento da Avenida Papa João XXIII com a Rua Ernesto Maetiasi e nas áreas próximas. Os alagamentos podem dificultar a circulação de veículos e pedestres. Não foram informadas estruturas específicas que possam ser afetadas diretamente na área de atenção.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Mario Henrique Sancez dos Santos

Responsável pelo preenchimento: Mario Henrique Sanchez dos Santos

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local



Dados Básicos

Localidade: Avenida Papa João XXIII/Esquina com a Rua Tizziani Camilloti

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área localizada na Avenida Papa João XXIII, na esquina com a Rua Tizziani Camilloti, próxima ao Salão Paroquial, com sistema de drenagem pluvial composto por 2 bueiros. Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar a drenagem e provocar alagamentos no cruzamento e nas áreas próximas, dificultando a circulação de veículos e pedestres.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 5 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
01 Salão Paroquial e 01 Igreja Matriz, localizados nas proximidades da área de atenção, que poderão servir como pontos de apoio à população afetada em caso de alagamentos

População afetável: 15

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar os 2 bueiros e o sistema de drenagem, provocando alagamentos no cruzamento da Avenida Papa João XXIII com a Rua Tizziani Camilloti. O Salão Paroquial, localizado nas proximidades da área de atenção, poderá ser afetado, dificultando o acesso e comprometendo temporariamente sua utilização pela população.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Mario Henrique Sanchez dos Santos

Responsável pelo preenchimento: Mario Henrique Sanchez dos Santos

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local



Dados Básicos

Localidade: Galeria de águas pluviais da Rua Minas Gerais – referência: fundos da Garagem Municipal

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área urbana localizada na Rua Minas Gerais, nas proximidades dos fundos da Garagem Municipal, onde existe uma galeria de águas pluviais responsável pelo escoamento das águas provenientes das chuvas. Em períodos de precipitação intensa, o volume de água das enxurradas pode sobrecarregar o sistema de drenagem, provocando acúmulo de água, alagamentos e erosão do solo nas áreas próximas. A situação requer monitoramento e manutenção preventiva da galeria, incluindo a limpeza e desobstrução, a fim de melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os riscos de alagamentos.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 5 **Prédios públicos:** 1 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
01 galeria de águas pluviais: localizada na Rua Minas Gerais, nas proximidades dos fundos da Garagem Municipal. Em períodos de chuvas intensas, o aumento do volume de água das enxurradas pode comprometer o funcionamento do sistema de drenagem, ocasionando alagamentos nas áreas próximas e dificultando a circulação de veículos e pedestres. Requer monitoramento e manutenção preventiva para reduzir os riscos à população e à infraestrutura urbana.

População afetável: 15

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
Área localizada na Rua Minas Gerais, próxima à galeria de águas pluviais, a aproximadamente 100 metros da Garagem Municipal. Em chuvas intensas, as enxurradas podem causar alagamentos e erosão, sendo necessária a manutenção e limpeza da galeria para melhorar a drenagem.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Mario Henrique Sanchez dos Santos

Responsável pelo preenchimento: Mario Henrique Sanchez dos Santos

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local



Dados Básicos

Localidade: Parque Industrial

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área localizada no Parque Industrial do Município de Miraselva-PR, com sistema de drenagem pluvial composto por 2 bueiros. Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar a drenagem e provocar alagamentos nas áreas próximas, dificultando o acesso e a circulação de veículos e pessoas.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 0 **Prédios públicos:** 2 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
Não tem nenhuma estrutura de atendimento dentro da área de atenção.

População afetável: 0

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar os 2 bueiros existentes, provocando alagamentos nas áreas próximas ao Parque Industrial. A Rodovia Gilberto José Duda poderá ser afetada, comprometendo as condições de tráfego e a circulação de veículos, além de dificultar o acesso à região.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Mario Henrique Sanchez dos Santos

Responsável pelo preenchimento: Mario Henrique Sanchez dos Santos

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local



Dados Básicos

Localidade: Rodovia Gilberto José Duda/Trecho entre a Av. Dona Madalena a Rua Adélio Cavalieri

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Trecho da Rodovia Gilberto José Duda, entre a Avenida Dona Madalena e a Rua Adélio Cavalieri, com sistema de drenagem pluvial composto por 8 bueiros, sujeito a alagamentos em períodos de chuvas intensas.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 26 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
01 salão comunitário localizado a aproximadamente 100 metros da área de atenção, que poderá servir como ponto de apoio à população afetada em caso de alagamentos.

População afetável: 30

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
Chuvas intensas podem sobrecarregar os 8 bueiros, causando alagamentos e erosão na margem e no acostamento da Rodovia Gilberto José Duda, com risco de afetar unidades habitacionais próximas e dificultar o acesso ao salão comunitário, situado a 100 metros.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Mario Henrique Sanchez dos Santos

Responsável pelo preenchimento: Mario Henrique Sanchez dos Santos

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local



Dados Básicos

Localidade: Rua Deputado Olavo Ferreira/Trecho entre a Av. Dona Madalena a Arena Paulo Foiani

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Trecho urbano com sistema de drenagem pluvial composto por 26 bueiros. Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas das enxurradas pode sobrecarregar a drenagem e provocar alagamentos nas áreas próximas.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 50 **Prédios públicos:** 1 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
Escola localizada nas proximidades da área de atenção, que poderá servir como ponto de apoio à população residente na região, caso seja afetada por alagamentos.

População afetável: 150

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
A área de atenção abrange uma região próxima à área de lazer, onde chuvas intensas podem provocar acúmulo de águas pluviais e alagamentos, afetando o acesso e a utilização do espaço pela população.


Responsável pelo levantamento dos dados:
Mario Henrique Sanchez dos Santos

Responsável pelo preenchimento: Mario Henrique Sanchez dos Santos

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local




Rodovia PR 534
PR534
Rua Deputado Olavo Ferreira/Trecho entre a Av. Dona Madalena a Arena Paulo Foiani
Avenida Florestópolis
Rua Olavo Ferreira
Rua Ernesto Maetiasi
Rua 21 de Abril
Rua Tiazziani Canilotti
Rua 15 de Novembro
Rua 7 de Setembro
Rua Alfredo Abril
Avenida Dona Madalena
Rua Dom Pedro II
Rua Doutor Silas Prata
Rodovia Engenheiro Gilberto José Duda
Rodovia PR 534
Rua Minas Gerais
Rua São Paulo
Avenida Alagoas
Rua Paraná
Rua Tancredo Neves
Rua Bahia

Dados Básicos

Localidade: Rua D. Pedro II/Esquina com a Avenida Dona Madalena

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área localizada na Rua D. Pedro II, na esquina com a Avenida Dona Madalena, com sistema de drenagem pluvial composto por 1 bueiro. Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar a drenagem e provocar alagamentos no cruzamento e nas áreas próximas, dificultando a circulação de veículos e pedestres.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 1 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
Não tem nenhuma estrutura de atendimento dentro da área de atenção, sendo a mais próxima é o Ginásio de Esporte e esta localizado a 300 metros.

População afetável: 10

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar o 1 bueiro existente, provocando alagamentos no cruzamento da Rua D. Pedro II com a Avenida Dona Madalena e nas áreas próximas. Não há estruturas de atendimento à população identificadas dentro da área de atenção que possam ser diretamente afetadas pelo evento.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Mario Henrique Sanchez dos Santos

Responsável pelo preenchimento: Mario Henrique Sanchez dos Santos

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local



Dados Básicos

Localidade: Rua D. Pedro II/Esquina com a Rua 21 de Abril

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área localizada na Rua D. Pedro II, na esquina com a Rua 21 de Abril, com sistema de drenagem pluvial composto por 2 bueiros. Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar a drenagem e provocar alagamentos no cruzamento e nas áreas próximas, dificultando a circulação de veículos e pedestres.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 4 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
Não tem nenhuma estrutura de atendimento dentro da área de atenção.

População afetável: 20

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar os 2 bueiros existentes, provocando alagamentos no cruzamento da Rua D. Pedro II com a Rua 21 de Abril e nas áreas próximas. Não há estruturas de atendimento à população identificadas na área de atenção que possam ser diretamente afetadas pelo evento.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Mario Henrique Sanchez dos Santos

Responsável pelo preenchimento: Mario Henrique Sanchez dos Santos

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local



Dados Básicos

Localidade: Rua Geraldo de Paula Faria/Trecho entre a Rua Tancredo Neves e a Rua São Paulo

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Trecho da Rua Geraldo de Paula Faria, entre a Rua Tancredo Neves e a Rua São Paulo, tendo como pontos de referência o Ginásio de Esportes e o CRAS. Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode provocar alagamentos nas vias e áreas próximas, dificultando o acesso aos locais e a circulação de pessoas.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 5 **Prédios públicos:** 2 **Infraestrutura:** 1

Pontos sensíveis:
01 Ginásio de Esportes, que poderá servir como ponto de apoio e acolhimento temporário da população afetada por alagamentos.

População afetável: 15

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar o sistema de drenagem, provocando alagamentos nas vias e áreas próximas. O Ginásio de Esportes e o CRAS, localizados a aproximadamente 30 metros da área de atenção, poderão ser afetados, dificultando o acesso da população e comprometendo temporariamente o funcionamento desses serviços públicos.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Mario Henrique Sanchez dos Santos

Responsável pelo preenchimento: Mario Henrique Sanchez dos Santos

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local



Dados Básicos

Localidade: Rua Minas Gerais/Trecho entre a Rua São Paulo e a Rua Bahia

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Trecho da Rua Minas Gerais, entre a Rua São Paulo e a Rua Bahia, com sistema de drenagem pluvial composto por 5 bueiros, sujeito a alagamentos em períodos de chuvas intensas.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 18 **Prédios públicos:** 1 **Infraestrutura:** 1

Pontos sensíveis:
01 hospital que poderá ser utilizado para atendimento à população em caso de ocorrência de alagamentos, prestando assistência médica às pessoas afetadas.

População afetável: 30

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
Em períodos de chuvas intensas, a sobrecarga do sistema de drenagem pluvial pode provocar alagamentos na área de atenção, dificultando o acesso ao hospital e comprometendo o deslocamento da população que necessita de atendimento médico.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Mario Henrique Sanchez dos Santos

Responsável pelo preenchimento: Mario Henrique Sanchez dos Santos

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local



Dados Básicos

Localidade: Rua Sao Paulo/Esquina com a Avenida Papa João XXIII

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área localizada na Rua São Paulo, na esquina com a Avenida Papa João XXIII, tendo como ponto de referência as proximidades da Praça Central. Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode provocar alagamentos no cruzamento e nas áreas próximas, dificultando a circulação de veículos e pedestres.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 9 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
Não temos estruturas de atendimento dentro dessa area de atenção.

População afetável: 20

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar o sistema de drenagem, provocando alagamentos no cruzamento da Rua São Paulo com a Avenida Papa João XXIII. A Praça Central, localizada a aproximadamente 10 metros da área de atenção, poderá ser afetada, comprometendo o acesso e a circulação de pedestres.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Mario Henrique Sanchez dos Santos

Responsável pelo preenchimento: Mario Henrique Sanchez dos Santos

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local



Dados Básicos

Localidade: Rua Vereador Antenor R.da Silva/Trecho entre a Rua Tancredo Neves e a Rua Paraná

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Trecho da Rua Vereador Antenor R. da Silva, entre a Rua Tancredo Neves e a Rua Paraná, com sistema de drenagem pluvial composto por 6 bueiros. Em períodos de chuvas intensas, o volume de águas pluviais pode sobrecarregar a drenagem e provocar alagamentos nas áreas próximas.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 4 **Prédios públicos:** 1 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
01 Garagem Municipal, que poderá servir como ponto de apoio logístico em caso de alagamentos, auxiliando na disponibilização de veículos, máquinas e equipamentos para atendimento às ocorrências e apoio à população afetada. e 1 Ginásio de Esporte a 100 metros.

População afetável: 15

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
A ocorrência de chuvas intensas pode sobrecarregar os 6 bueiros e o sistema de drenagem pluvial, provocando alagamentos nas vias próximas à Garagem Municipal e dificultando o acesso de veículos, máquinas e equipamentos utilizados no atendimento às ocorrências e no apoio à população afetada.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Mario Henrique Sanchez dos Santos

Responsável pelo preenchimento: Mario Henrique Sanchez dos Santos

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local




Rua Paraná
Rua Minas Gerais
Rua Vereador Antenor Baldoino da Silva
Rua Geraldo de Paula Faria
Rua Vereador Antenor R.da Silva/Trecho entre a Rua Tancredo Neves e a Rua Paraná
Rua Tancredo Neves



Total de áreas: 0

Deslizamento

O município não possui áreas de deslizamento



Total de áreas: 0

Inundação

O município não possui áreas de inundação

4. CADASTRO DE ABRIGOS

A ficha de cadastro de abrigos foi idealizada para auxiliar na formação destes locais, pois muito mais importante do que ter referenciado um local físico para recepcionar estas pessoas é ter uma estrutura de pessoal e logística previamente estabelecida, onde os atores de gestão terão a consciência de suas ações, qualificando assim desta maneira o atendimento.

4.1. Quando ativar o abrigo:

Os responsáveis pela ativação dos abrigos devem ser acionados sempre que houver a emissão de alertas para as áreas de atenção. Caso haja a confirmação da necessidade de remoção das pessoas das áreas de atenção, os responsáveis deverão ativar os abrigos. O abrigo deverá ser ativado ainda quando na ocorrência de um desastre que atinja localidades com ocupação e que haja a necessidade de se alocar pessoas em um local seguro.

Check-list para ativar o abrigo:

( ) Confirmado o alerta ou ocorreu um evento com necessidade de realocar pessoas;

( ) Verifique as áreas atingidas ou com alerta;

( ) Verifique dentro do cadastro de abrigos qual deles é o mais adequado para abrigar estas pessoas;

( ) Verifique se o número de pessoas atingidas pode ser alocado em um único abrigo ou se será necessário mais de um abrigo;

( ) Verifique o meio de transporte e as rotas a serem utilizadas para a retirada destas pessoas (sugestão: Utilizar ônibus, verificar no cadastro de recursos);

( ) Acionar os gestores do abrigo a ser mobilizado, conforme cadastro;

( ) Solicitar confirmação de condições do abrigo acionado, para início das atividades;

IMPORTANTE: Um abrigo deve ser planejado para cada sete dias, ou seja, os recursos necessários para a sua organização devem ser estimados para este período, podendo ser reorganizado na mesma proporção caso seja necessário.

SUGESTÃO PARA ROTINA DE ABRIGOS

Atividades/Rotinas	Horários sugeridos
Alvorada (despertar)	7h
Café da manhã	7h30m até 8h
Almoço	12h até 13h
Jantar	18h até 19h
Abertura / fechamento do abrigo	6h / 23h
Lactário (lactante-amamentação)	2h, 5h, 8h, 11h, 14h, 17h, 20h, 23h
Espaço recreativo	8h até 11h e 14h até 17h



Total de abrigos: 2

Abrigos

Dados Básicos

Município: Miraselva - PR

Tipo do Abrigo: Salão Paroquial

Local do Abrigo: centro

Endereço: Avenida João XXIII **nº:** 111 **CEP:** 86615150

Coordenadas - Latitude: 22°57'57.80"S **Coordenadas - Longitude:** 51°29'4.36"O

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável: Padre MAURO BATISTA PEDRINELLI

Fone fixo: (43) 3273-1109 **Celular:** (43) 9632-2611 **Email:** paroqjbentocottolengo@yahoo.co

Nome Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Staff:

Coordenador Social:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Social Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Saúde:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Saúde Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Logística:

Coordenador Logística:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Logística Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	150 pessoas	
Há espaços para almoxarifado?	Sim	
Existe cozinha no local?	Sim	
Existe água encanada?	Sim	
Existe coleta de lixo regular?	Sim	
Quantidade de banheiros:	3 Masc.	4 Fem.
Quantidade de chuveiros:	1 Masc.	1 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Sim	
Há espaço para secagem de roupas?	Sim	
Há espaço para área de recreação?	Sim	
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim	
Há espaço para abrigo de animais?	Sim	
Há espaço reservado para alimentação?	Sim	
Capacidade do reservatório de água:	3000 litros	

Observações:

Responsável pelas informações: ricardo tonin bueno

Dados Básicos

Município: Miraselva - PR

Tipo do Abrigo: Ginásio de esportes

Local do Abrigo: Centro

Endereço: Rua São Paulo **nº:** 321 **CEP:** 86615106

Coordenadas - Latitude: 22°58'8.06"S **Coordenadas - Longitude:** 51°29'12.97"O

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável: JOAO MARCOS FERRER

Fone fixo: (43) 3273-1177 **Celular:** (43) 99801-6132 **Email:** gabinete@miraselva.pr.gov.br

Nome Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Staff:

Coordenador Social:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Social Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Saúde:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Saúde Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Logística:

Coordenador Logística:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Logística Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	200 pessoas	
Há espaços para almoxarifado?	Sim	
Existe cozinha no local?	Sim	
Existe água encanada?	Sim	
Existe coleta de lixo regular?	Sim	
Quantidade de banheiros:	03 Masc.	03 Fem.
Quantidade de chuveiros:	01 Masc.	01 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Sim	
Há espaço para secagem de roupas?	Sim	
Há espaço para área de recreação?	Sim	
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim	
Há espaço para abrigo de animais?	Não	
Há espaço reservado para alimentação?	Sim	
Capacidade do reservatório de água:	5000 litros	

Observações:

Responsável pelas informações: Gustavo Juliani Vicente Antiveri

5. CADASTRO DE RECURSOS

Para o registro dos recursos foram categorizadas 4 (quatro) tipificações, onde em cada uma delas buscou-se cadastrar a quantidade disponível, a pessoa responsável pelo recurso e seus meios de contato.

Os recursos estão assim divididos:

a) **Veículos:** Nesta seção estão relacionados os tipos de veículos que podem ser utilizados quando na ocorrência de um desastre, como veículos 4x4, embarcações, tratores, caminhões, entre outros;

b) **Materiais:** Os materiais estão divididos em estruturais como lonas e telhas, e materiais de assistência humanitária como cesta básica, colchões e etc;

c) **Recursos Humanos:** Relaciona pessoas que possam auxiliar nas ações de resposta como médicos, veterinários, engenheiros e outros;

d) **Instituições Voluntárias:** Instituições que podem auxiliar de alguma maneira no momento do desastre, como jipeiros, comunidades cristãs, ONGs e etc;

IMPORTANTE: Para esta parte do plano é necessária atenção e manipulação constantes, pois os recursos dependem muito dos contatos de acionamento e devido à dinâmica dos acontecimentos é provável uma alteração quase que constante destes meios de acionamento.



Cadastro de Recursos

Veículos

Utilitários

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Veículo 4x4	01	jose roberto bueno	garagem municipal	(43) 3273-1193	(43) 99928-1861	
Caminhonete	01	Mario Henrique Sachez dos Santos	COMPDEC	(43) 3273-1177	(43) 99957-0099	mhenriquesanchez@hotmail.com
Caminhonete	02	JOSE ROBERTO BUENO	GARAGEM MUNICIPAL	(43) 3273-1193	(43) 99928-1861	BUENO.ZE@HOTMAIL.COM
Micro-Onibus	06	JOSE ROBERTO BUENO	GARAGEM MUNICIPAL	(43) 3273-1193	(43) 99928-1861	BUENO.ZE@HOTMAIL.COM

Transporte de Materiais

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Caminhão basculante	04	JOSE ROBERTO BUENO	GARAGEM MUNICIPAL	(43) 3273-1193	(43) 99928-1861	BUENO.ZE@HOTMAIL.COM

Serviços de Terraplenagem

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Retroescavadeira	01	JOSE ROBERTO BUENO	GARAGEM MUNICIPAL	(43) 3273-1193	(43) 99928-1861	BUENO.ZE@HOTMAIL.COM
Motoniveladora	01	JOSE ROBERTO BUENO	GARAGEM MUNICIPAL	(43) 3273-1193	(43) 99928-1861	BUENO.ZE@HOTMAIL.COM
Trator	04	JOSE ROBERTO BUENO	GARAGEM MUNICIPAL	(43) 3273-1193	(43) 99928-1861	BUENO.ZE@HOTMAIL.COM
Escavadeira hidráulica	01	jose roberto bueno	garagem municipal	(43) 3273-1193	(43) 99928-1861	
Pá-carregadeira	02	JOSE ROBERTO BUENO	GARAGEM MUNICIPAL	(43) 3273-1193	(43) 99928-1861	BUENO.ZE@HOTMAIL.COM

Serviço de limpeza / manutenção de redes de água e esgoto

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Caminhão pipa	01	Jose Roberto Bueno	GARAGEM MUNICIPAL	(43) 3273-1193	(43) 99928-1861	bueno.ze@hotmail.com

Atendimento de Emergência

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Ambulância transporte	05	CREIDE VIEIRA DE MELO	mirasaude@hotmail.com	(43) 3273-1188	(43) 9923-7222	mirasaude@hotmail.com
Viatura polícia militar	01	SARGENTO NETO	COMANDO LOCAL POLICIA MILITAR	(43) 3273-1182	(43) 9958-2272	

Leves

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Carro de som	01	JOSÉ ROBERTO BUENO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA	(43) 3273-1183	(43) 9928-1861	bueno.ze@hotmail.com
Carro de som	01	roseli izabel oliveira urbano	secretaria de educação	(43) 3273-1177	(43) 99632-6774	
Carro administrativo	05	wladimir augusto antiveri	chefe de gabinete	(43) 3273-1177	(43) 99902-6978	

Materiais

Estruturais

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Bobinas de lona	01	JOSÉ ROBERTO BUENO	SECRETARIA AGRICULTURA	(43) 3273-1183	(43) 9928-1861	bueno.ze@hotmail.com

Assistência humanitária

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Cobertores	50	LUCIANE ADREIA PERES	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	(43) 3273-1490	(43) 99642-9539	assistenciasocialmiraselva@gmail.com
Cestas básicas	50	LUCIANE ADREIA PERES	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	(43) 3273-1490	(43) 9642-9539	assistenciasocialmiraselva@gmail.com

Recursos Humanos

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Administrador de Empresas	2	GIOVANI COGO	OLEOS RICO		(43) 99654-8081	
Assistente Social	02	LUCIANE ADREIA PERES	CRAS	(43) 3273-1490	(43) 9642-9539	assistenciasocialmiraselva@gmail.com
Carpinteiro	01	JUAREZ PEREIRA SOARES	MARCENARIA JP	(43) 3273-1177	(43) 99844-0822	MARCENARIAJPMIRASELVA@GMAIL.COM
Cozinheiro	20	MIRELLA	MULHERES EMPONDERADAS		(43) 99187-3745	
Funcionário Público	01	OSNEI DE CAMARGO	PAÇO MUNICIPAL	(43) 3273-1177	(43) 99633-6599	OSNEIDECAMARGO@HOTMAIL.COM
Outros	10	mario henrique sanches	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	(43) 3273-1193	(43) 99957-0099	

Instituições voluntárias

Instituição	Contato	Tel. fixo	Celular	Email
Vicentinos Igreja São Jose Bento Cotolengo	Aline	(43) 3273-1109	(43) 99676-2982	

Ações que pode desenvolver:

Ajuda na distribuição de alimentos



Ativação do Plano

Ativação do Plano

6. ATIVAÇÃO DO PLANO

6.1. Autoridade de Ativação

O Plano de Contingência poderá ser ativado pelas seguintes autoridades:

Coordenador Operacional			
Responsável: MARIO HENRIQUE SANCHEZ DOS SANTOS		**Função:** COORDENADOR	
Telefones de acionamento			
Celular: (43) 99957-0099	**Fixo residencial:** (43) 3273-1188	**Fixo comercial:** (43) 3273-1177	**Outro:**

Coordenadores Substitutos			
Responsável: GUSTAVO JULIANI VICENTE ANTIVERI		**Função:** controlador interno	
Telefones de acionamento			
Celular: (43) 99959-4219	**Fixo residencial:** (43) 3273-1177	**Fixo comercial:** (43) 3273-1188	**Outro:**
Responsável: GUSTAVO JULIANI VICENTE ANTIVERI		**Função:** SECRETÁRIO	
Telefones de acionamento			
Celular: (43) 99959-4219	**Fixo residencial:** (43) 3273-1188	**Fixo comercial:** (43) 3273-1188	**Outro:**

6.2. Critérios para Ativação

O PLANCON será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

• Quando o responsável pelo monitoramento (listados abaixo) receber alerta meteorológico do CENAD, CEDEC, COREDEC ou COMDEC;

• Quanto o nível dos rios monitorados (veja lista abaixo) atingirem os níveis de atenção ou alerta;

• Quando o movimento de massa for detectado pelos responsáveis pelo monitoramento ou for dado um alerta pela MINEROPAR;

• Quando ocorrerem chuvas, vendavais ou tempestades que gerem pessoas desalojadas e/ou desabrigadas;

Ainda não há responsáveis cadastrados

Rios monitorados no município		
Nome do rio	**Nível de atenção**	**Nível de alerta**
	metros	metros

6.3. Procedimentos para Ativação

Após a decisão formal de ativar o Plano de Contingência, o **Coordenador Operacional** deverá realizar os contatos necessários para que as seguintes medidas sejam desencadeadas:

1) Instalar o Sistema de Comando de Incidentes e o Posto de Comando, usando os dados abaixo:

Instalação do Sistema de Comando de Incidentes			
Responsável:		**Função:**	
GUSTAVO JULIANI VICENTE ANTIVERI		**SECRETÁRIO MUNICIPAL**	
Fone acionamento:	**Celular:**	**Fone residencial:**	**Fone comercial:**
(43) 3273-1177	(43) 99959-4219	(43) 3273-1190	(43) 3273-1188
Posto de comando:	**Local:**		**Telefone:**
PREFEITURA MUNICIPAL	MIRASELVA		(43) 3273-1177

2) Acionar o Plano de Chamada, para a composição do Comando do SCI:

Comando do SCI			
Instituição: CORPO DE BOMBEIROS	**Cargo:** COMANDANTE	**Nome:** RODRIGO MASSAYUKI NAKAMURA	**Telefone:** (43) 3373-2900
Instituição: PREFEITURA MUNICIPAL	**Cargo:** PREFEITO	**Nome:** JOÃO MARCOS FERRER	**Telefone:** (43) 99801-6132
Instituição: COMPDEC	**Cargo:** COORDENADOR MUNICIPAL	**Nome:** MARIO HENRIQUE SANCHES	**Telefone:** (43) 99957-0099
Instituição:	**Cargo:**	**Nome:**	**Telefone:**

3) Instalar a Área de Espera, o que é muito importante para a organização e emprego dos recursos;

4) Coleta de informações: Responder as seguintes perguntas norteadoras "O que aconteceu, como está agora e como poderá evoluir";

5) Levantar telefones para informações: Local do acidente, equipes de socorro que estão em atendimento e notificações em geral, como imprensa;

6) O Coordenador Municipal de Defesa Civil deverá entrar em contato com o Coordenador Regional de Defesa Civil, Major FRANCIANE ALVES DE SIQUEIRA - 03ª CORPDEC - LONDRINA (telefones: (41) 99622-9597; (43) 3306-4208;), repassando as informações necessárias;

7. DESMOBILIZAÇÃO DO PLANO

A desmobilização será feita de forma organizada e planejada, priorizando os recursos externos e mais impactados nas primeiras operações. Deverá ordenar a transição da reabilitação de cenários para a reconstrução sem que haja interrupção no acesso da população aos serviços essenciais básicos.

7.1. Critérios para a desmobilização

O PLANCON será desmobilizado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que descaracterizem um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das das informações monitoradas, pela não confirmação da ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

• Quando a evolução da precipitação após a ativação do Plano, monitorada pelos responsáveis não for confirmada pelos órgãos de Defesa Civil ou devido a alguma alteração meteorológica confirmada pelo SIMEPAR;

• Quando a evolução do nível do(s) rio(s) após a ativação do Plano, monitorado(s) pelos responsáveis baixar dos níveis de atenção e alerta;

• Quando o movimento de massa não for detectado pelos responsáveis ou quando após avaliação técnica dos órgãos responsáveis (MINEROPAR) descartar o risco;

• Quando a ocorrência de chuvas, vendavais e tempestades que geraram pessoas desabrigadas e /ou desalojadas tenham cessado e as pessoas já tiverem sido retornadas para as suas residências;

7.2. Autoridade para desmobilização

O Plano de Contingência poderá ser desmobilizado pelas seguintes autoridades:

Coordenador Operacional			
Responsável: MARIO HENRIQUE SANCHEZ DOS SANTOS		**Função:** COORDENADOR	
Telefones de acionamento			
Celular: (43) 99957-0099	**Fixo residencial:** (43) 3273-1188	**Fixo comercial:** (43) 3273-1177	**Outro:**

Coordenadores Substitutos			
Responsável: GUSTAVO JULIANI VICENTE ANTIVERI		**Função:** controlador interno	
Telefones de acionamento			
Celular: (43) 99959-4219	**Fixo residencial:** (43) 3273-1177	**Fixo comercial:** (43) 3273-1188	**Outro:**
Responsável: GUSTAVO JULIANI VICENTE ANTIVERI		**Função:** SECRETÁRIO	
Telefones de acionamento			
Celular: (43) 99959-4219	**Fixo residencial:** (43) 3273-1188	**Fixo comercial:** (43) 3273-1188	**Outro:**

7.3. Procedimentos para desmobilização

Após a decisão formal de desmobilizar o Plano de Contingência, as seguintes medidas serão desencadeadas:

• Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível da desmobilização (total ou retorno a uma situação anterior)

8. AÇÕES OPERACIONAIS

8.1. Monitoramento

O monitoramento é o gatilho para o início de qualquer ação prévia quando se refere a desastres. Isto demonstra a sua importância para que o município consiga antever as suas ações e consequentemente salve mais vidas quando for preciso.

Para este Plano, dentro do cadastro de ações operacionais há um espaço voltado para o monitoramento, onde foram abordados os diferentes meios como monitoramento de rios, encostas, estações pluviométricas e estações meteorológicas.

Para isso é importante que o município referencie um responsável por estas coletas de dados através das estações de monitoramento, criando uma rotina de verificações e leituras dos instrumentos, e que este responsável esteja integrado com o sistema municipal de Defesa Civil.

IMPORTANTE: Vale ressaltar que quanto mais meios de monitoramento estiverem acionados em seu município, mais segura será a sua rede de proteção à população.

Ainda não há responsáveis cadastrados

Rios monitorados no município		
Nome do rio	**Nível de atenção**	**Nível de alerta**
	metros	metros
	metros	metros
	metros	metros

Ações de Monitoramento	
Ação/Recurso	**Quantidade**
Quantidade de estações pluviométricas no município	**0**
Número de vezes por semana em que há monitoramento das encostas	**0**
Quantidade de réguas instaladas em rios	**0**
Número de vezes por semana em que há monitoramento dos rios	**0**
Quantidade de estações meteorológicas	**0**

8.2. Prioridades na gestão da ocorrência

1º Preservação e socorro a vida

2º Estabilização da situação crítica

3º Proteção a propriedade e meio ambiente

Importante: Em um desastre é considerável o esforço em tentar manter as pessoas em suas casas sempre que for possível, pois o fato delas irem para abrigos aumenta o tempo de volta da normalidade.

9. AÇÕES DE RESPOSTA

As ações de resposta serão desenvolvidas pelas instituições abaixo relacionadas, com os respectivos responsáveis e telefones de acionamento. Para cada situação que o cenário da ocorrência apresentar, na questão da resposta, é necessário correlacionar um órgão presente no município como responsável

Socorro				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Salvamento	CORPO DE BOMBEIROS	ADRIANO AMARAL	(43) 3176-0002	(41) 99162-9291
At. Pré-Hospitalar	CORPO DE BOMBEIROS	ADRIANO AMARAL	(43) 3176-0002	(41) 99162-9291
Busca	CORPO DE BOMBEIROS	ADRIANO AMARAL	(43) 3176-0002	(41) 99162-9291
Evacuação	CORPO DE BOMBEIROS	ADRIANO AMARAL	(43) 3176-0002	(41) 99162-9291
Assistência às vítimas				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Cadastro	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	KATIA ANDREA DE OLIVEIRA	(43) 3273-1490	(43) 9933-2009
Abrigamento	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	KATIA ANDREA DE OLIVEIRA	(43) 3273-1490	(43) 9933-2009
Doações	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	KATIA ANDREA DE OLIVEIRA	(43) 3273-1490	(43) 9933-2009
At. Médico Hospitalar	SECRETARIA DE SAÚDE	CREIDE VIEIRA DE MELO	(43) 3273-1188	(43) 9923-7222
Manejo de Mortos	POLICIA CIVIL	ELISANDRO DE SOUZA CORREIA	(43) 3623-1010	(43) 9958-2272
At. Grupos especiais	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	KATIA ANDREA DE OLIVEIRA	(43) 3273-1490	(43) 9933-2009
Reabilitação de cenários				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Avaliação de Danos	COMPDEC	MARIO HENRIQUE SANCHEZ DOS SANTOS	(43) 3273-1177	(43) 99957-0099
Decretação SE/ECP	COMPDEC	MARIO HENRIQUE SANCHEZ DOS SANTOS	(43) 3273-1177	(43) 99957-0099
Rec. Infraestrutura	COMPDEC	MARIO HENRIQUE SANCHEZ DOS SANTOS	(43) 3273-1177	(43) 99957-0099
Serviços Essenciais	COMPDEC	MARIO HENRIQUE SANCHEZ DOS SANTOS	(43) 3273-1177	(43) 99957-0099
Segurança Pública	PMPR	MARCIA MARIA RAMOS	(43) 3255-7850	(43) 99189-6134
Informações Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE ROBERTO BUENO	(43) 3273-1177	(43) 99914-7738

10. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES

O SCI é uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada, para todos os tipos de sinistros e eventos, que permitindo aos seus usuários adaptar uma estrutura organizacional integrada para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos, independente das barreiras jurisdicionais.

A correta utilização do Sistema de Comando de Incidentes permite que sejam atingidos três objetivos principais durante o atendimento de um incidente:

- A segurança dos respondedores do incidente, bem como o de todas as pessoas envolvidas ou atingidas pelo evento;
- O cumprimento dos objetivos táticos definidos para o desenvolvimento das ações relacionadas ao incidente;
- O uso eficiente dos recursos disponibilizados;

A flexibilidade inerente à ferramenta faz com que ela possa expandir ou contrair para atingir as diferentes necessidades impostas pelo evento durante o atendimento. Essa flexibilidade torna o método de gerenciamento efetivo para qualquer situação, complexa ou simples, tanto do ponto de vista do custo operacional quanto do ponto de vista da eficiência da abordagem gerencial.

Sendo utilizado de forma correta e respeitando-se os princípios adotados para a ferramenta, o SCI deve atingir as finalidades e os benefícios para os quais o sistema foi desenvolvido:

- Atender as necessidades dos incidentes, independente do seu tipo ou magnitude;
- Permitir que o pessoal empregado no evento, proveniente de uma variada gama de agências, organizações e instituições, possam ser integrados rapidamente e com eficiência a uma estrutura de gerenciamento padronizada;
- Prover suporte administrativo e logístico ao pessoal da área operacional;
- Ser efetivo, do ponto de vista do custo e do emprego dos recursos, evitando-se a sobreposição de esforços;

Segue abaixo a estrutura envolvendo os atores municipais para a concepção do SCI, importante ressaltar que cada pessoa definida para uma função tenha conhecimento de suas ações e principalmente conhecimento da ferramenta como um todo:

Comando			
Instituição: CORPO DE BOMBEIROS	**Cargo:** COMANDANTE	**Nome:** RODRIGO MASSAYUKI NAKAMURA	**Telefone:** (43) 3373-2900
Instituição: PREFEITURA MUNICIPAL	**Cargo:** PREFEITO	**Nome:** JOÃO MARCOS FERRER	**Telefone:** (43) 99801-6132
Instituição: COMPDEC	**Cargo:** COORDENADOR MUNICIPAL	**Nome:** MARIO HENRIQUE SANCHES	**Telefone:** (43) 99957-0099
Instituição:	**Cargo:**	**Nome:**	**Telefone:**

Staff de Comando				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Ligação	CORPO DE BOMBEIROS	ADRIANO AMARAL	(43) 3176-0002	(43) 8405-1179
Segurança	PMPR	MARCIA MARIA RAMOS	(43) 3255-7850	(43) 99189-6134
Informações ao Público	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSÉ ROBERTO BUENO	(43) 3273-1177	(43) 99928-1861

Seções Principais				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Planejamento	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA	(43) 3273-1177	(43) 99936-0681
Operações	CORPO DE BOMBEIROS	TENENTE EDUARDO HENRIQUE LANGNER CHELLAY	(43) 3254-3420	(43) 8405-1179
Logística	SERVIÇOS URBANOS	MARIO HENRIQUE SANCHEZ DOS SANTOS	(43) 3273-1177	(43) 99957-0099
Finanças	FINANÇAS	NELSON PARISE JUNIOR	(43) 3273-1177	(43) 9925-3033


Planejamento				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Unidade Situação	PLANEJAMENTO	GUSTAVO JULIANI VICENTE ANTIVERI	(43) 3273-1177	(43) 99959-4219
Unidade Recursos	PLANEJAMENTO	GUSTAVO JULIANI VICENTE ANTIVERI	(43) 3273-1177	(43) 99959-4219
Documentação	PLANEJAMENTO	GUSTAVO JULIANI VICENTE ANTIVERI	(43) 3273-1177	(43) 99959-4219
Especialistas	COMPDEC	MARIO HENRIQUE SANCHEZ DOS SANTOS	(43) 3273-1177	(43) 99957-0099

Operações				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Área de Espera	CORPO DE BOMBEIROS	ADRIANO AMARAL	(43) 3176-0002	(41) 99162-9291
Operações Aéreas	CORPO DE BOMBEIROS	ADRIANO AMARAL	(43) 3176-0002	(41) 99162-9291
Sub. Socorro	CORPO DE BOMBEIROS	ADRIANO AMARAL	(43) 3176-0002	(41) 99162-9291
Sub. Assistência	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	KATIA ANDREA DE OLIVEIRA	(43) 3273-1490	(43) 9933-2009
Sub. Reabilitação	SECRETARIA DE SAÚDE	CREIDE VIEIRA DE MELO	(43) 3273-1188	(43) 9923-7222
Sub. Decretação	SECRETARIA DE SAÚDE	CREIDE VIEIRA DE MELO	(43) 3273-1188	(43) 9923-7222

Logística				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Unidade Suprimentos	SERVIÇOS URBANOS	MARIO HENRIQUE SANCHEZ DOS SANTOS	(43) 3273-1193	(43) 99957-0099
Unidade Instalações	SERVIÇOS URBANOS	JOSE ROBERTO BUENO	(43) 3273-1193	(43) 99928-1961
Unidade Apoio Op.	DIVISÃO DE TRANSPORTES	JOSE ROBERTO BUENO	(43) 3273-1193	(43) 99928-1961
Unidade Alimentação	DIVISÃO DE TRANSPORTES	LUIZ MACHADO	(43) 3273-1193	(43) 99848-1663
Unidade Médica	SECRETARIA DE SAÚDE	CREIDE VIEIRA DE MELO	(43) 3273-1188	(43) 9923-7222
Unidade Comunicação	CORPO DE BOMBEIROS	ADRIANO AMARAL	(43) 3176-0002	(41) 99162-9291

Finanças				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Unidade Emp. Recursos	FINANÇAS	NELSON PARISE JUNIOR	(43) 3273-1177	(43) 9925-3033
Unidade Compras	COMPRAS	JOÃO PAULO BRASILEIRO DE ALBUGUERGUE	(43) 3273-1177	(43) 9632-6848
Unidade Custos	FINANÇAS	NELSON PARISE JUNIOR	(43) 3273-1177	(43) 9925-3033

10.1. Organograma do SCI



11. Atribuições Gerais

São responsabilidades gerais dos órgãos envolvidos no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil:

• Manter um plano de chamada atualizado do pessoal do seu órgão com responsabilidade pela implementação do plano;

• Desenvolver e manter atualizados os procedimentos operacionais padronizados necessários para a participação do seu órgão na implementação do plano;

• Preparar e implementar os convênios e termos de cooperação necessários para a participação do seu órgão na implementação do plano;

• Identificar e suprir as necessidades de comunicação para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;

• Identificar fontes de equipamento e recursos adicionais para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;

• Prover meios para a garantia da continuidade das operações do seu órgão, incluindo o revezamento dos responsáveis por posições chave;

• Identificar e prover medidas de segurança para as pessoas designadas para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;

• Certificar-se que todos os que precisem estar disponíveis ou desencadear ações neste plano saibam disso inclusive como e quando fazerem. Isso vale para as pessoas e para as instituições;

É preciso lembrar que este plano poderá vir a ser executado em conjunto com órgãos de apoio que possuem os seus próprios planos, portanto esta verificação de compatibilidade e alinhamento deve ser realizada na concepção do plano e em suas revisões.